


始業時刻: 出庫時刻: 2020/02/29 11:49 7096.7km 団体名:
 終業時刻: 帰庫時刻: 2020/02/29 15:48 7107.6km エージェント:
 管理番号: 稼働時間: 3:59 ガイド1:
 所属: 本社 (00000001) 待機時間: 2:49 ガイド2:
 乗務員名: 柏木 智彦 (00000077) 実車状態: 0:19 4.3km 配車場所:
 同乗者名: 空車状態: 3:39 6.4km 配車時間:
 車両名称: (00000070) 走行状態: 0:28 10.8km 乗車人員:

給油 (L)	オイル (L)	運行管理者	運転者
自社	自社	柏木	柏木
他社	他社		
その他	その他		
合計	合計		

項	作業	到着	出発	作業時間	場所	距離	時間	個数
1	出庫	29 11:49	29 11:49		(有)軽井沢観光本社			
2	不明	29 12:03	29 12:26	0:23	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉	1.9	0:14	
3	給油	29 12:36	29 12:40	0:04	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉	1.5	0:10	
4	待機	29 12:42	29 14:59	2:17	(有)軽井沢観光本社	1.2	0:02	
5	待機	29 15:04	29 15:36	0:32	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉	2.2	0:05	
6	降車	29 15:39	29 15:41	0:02	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉	1.2	0:03	
7	帰庫	29 15:48			(有)軽井沢観光本社	2.4	0:07	

02月29日	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	合計	日常点検		
																								時間	距離 km	踏みしろ	<input type="checkbox"/>	
																								0:28:38	10.8	液量	<input type="checkbox"/>	
																										空気圧	<input type="checkbox"/>	
																								0:00:00		排気音	<input type="checkbox"/>	
																								0:01:27		駐車レバー	<input type="checkbox"/>	
																								2:49:17		亀裂	<input type="checkbox"/>	
																								0:00:00		溝の深さ	<input type="checkbox"/>	
																								0:00:00		空気圧	<input type="checkbox"/>	
																								0:22:40		取付けの状態	<input type="checkbox"/>	
																								0:17:00		冷却水	<input type="checkbox"/>	
																										ファン・ベルト	<input type="checkbox"/>	
																								0:00:00	0	エンジン・オイル	<input type="checkbox"/>	
																										かかり具合	<input type="checkbox"/>	
																								0:22:50	1	23	低速/加速状態	<input type="checkbox"/>
																								0:00:00	0	0	バッテリー液量	<input type="checkbox"/>
																								0:00:11	1	1	灯火装置	<input type="checkbox"/>
																											ウオッシュ液量	<input type="checkbox"/>
																											ワイパー	<input type="checkbox"/>
																											エア・タンク	<input type="checkbox"/>
																											前日運行の異状	<input type="checkbox"/>

道路状態	荷積状態	乗車	降車	待機	休憩	休息	不明	その他



評価	得点	通行料	その他費用
C	76	現金	駐車料
		ETC	旅費
		カード	修理費
		その他	その他
		合計	合計

【燃費】給油無し

評価がCのため評価が
上るための運転をして
柏木


アイドリング時間を減らすには
努力します。 10/5 柏木

運行日付 : 2020/02/29 11:49 ID-7688 出庫時刻 : 2020/02/29 11:49 7096.7km
 帰庫時刻 : 2020/02/29 15:48 7107.6km
 所属 : 本社 (00000001) 稼動時間 : 3:59
 乗務員名 : 柏木 智彦 (00000077) 実車状態 : 0:19 4.3km
 同乗者名 : 空車状態 : 3:39 6.4km
 車両名称 : (00000070) 走行状態 : 0:28 10.8km


運行管理者	運転者
-------	-----




安全運転 50点




安全運転傾向



経済運転 26点







経済運転傾向



安全運転項目	減点数	評価	コメント
最高速度(一般道)	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
最高速度(市街地)	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
最高速度(高速道)	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
最高速度(有料道)	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
速度超過回数	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
速度超過時間	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
急加速	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
急減速	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
長時間運転回数	0	A	今後も安全運転に努めましょう。
長時間運転時間	0	A	今後も安全運転に努めましょう。

経済運転項目	減点数	評価	コメント
速度超過回数	0	A	今後も経済運転に努めましょう。
速度超過時間	0	A	今後も経済運転に努めましょう。
急加速	0	A	今後も経済運転に努めましょう。
急減速	0	A	今後も経済運転に努めましょう。
アイドリング回数	1	B	アイドリングが散見されます。
アイドリング時間	22	E	アイドリングが多すぎます。要改善です。
エンジンオーバー回数	1	B	回転オーバーが散見されます。
エンジンオーバー時間	0	A	今後も経済運転に努めましょう。



冬期だから2020お客様が乗車した時に寒い中におに
 アイドリング時間が長くなりすぎてアイドリング時間が
 少なくなり、努力以下です。柏木
 アイドリング時間を減らす努力
 総合評価 76点 C
 柏木 令和2年10/5